

Daginstitutionen Odden
Lodsvej 22B
6720 Fanø

Journal nr.

09-09-2020

Vedrørende brandsyn afviklet af Kjeld Tauman 08-09-2020

Synede objekter:

Daginstitution Odden (7.a. Vuggestuer (bkg. 1000))

Brandvæsenet har foretaget brandsyn¹ på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Marianne B. Lyngsøe, som havde mulighed for at kommentere brandvæsenets bemærkninger².

Ved brandvæsenets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at bestemmelserne³ om brandsikkerhed var overholdt.

Brandsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Øvrige forhold:

Der blev ved brandsynet indgået følgende aftaler:

- Div. effekter der er placeret oven på højskabene i mellemgang, skal fjernes.
- Brand og evakueringsindstriks gøres mere synlig og placeres sammen med brandslukningsmateriellet.

Der anbefales at der arbejdes henimod at der installeres intern varslings anlæg, der er koblet på intern varslings central.

Til information.

Opmærksomheden henledes på de nye bestemmelser i

BR-18 §144: "For eksisterende bygninger, hvor der ikke foreligger en godkendt drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, skal drift kontrol og vedligehold ske i henhold til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand". (Vejledning til BR-18, Kapitel 7, "Drift, kontrol og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger")

I den forbindelse gøres særlig opmærksom på vejledningens kap. 7.3.2.1 "Gangarealer i flugtveje", hvori det præciseres omfanget af en acceptabel brandlast i flugtvejsgange.

Derudover skal man også være opmærksom på vejledningens kap. 7.4. "Vedligeholdelse af brandtekniske installationer", som bl.a. foreskriver kontrol, serviceeftersyn af brandtekniske anlæg med tilhørende dokumentation. Desuden skal der udarbejdes procedurer for at kompensere tiltag ved fejl eller nedbrud af de brandtekniske

installationer.

Ovenstående er kun gældende for de bygninger der ikke har udarbejdet en DKV – plan, hvoraf ovennævnte er indarbejdet. Brandbelastning i flugtvejsgange som byggemyndigheden eller brandmyndigheden tidligere skriftligt har godkendt, er stadig gældende.

Denne brandsynsrapport kan ikke benyttes som dokumentation, i forbindelse med efterlevelse af bestemmelserne i ovennævnte vejledning.

Link til Vejledning til BR-18 kap. 7, DKV af brandforhold i og ved bygninger”: https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger/Generel_Brand/Kapitel-7#f91b8cff-7842-44e8-9249-d0c8fcb7985f

Ved spørgsmål skal der rettes henvendelse til Søren Christensen på tlf: 40334037

NÆSTE BRANDSYN⁶

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år 2022.

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Kjeld Tauman
Beredskabsinspektør